

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



neon
ORANGE

BRIGHT
FLUORESCENT
FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS. Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ (312 g)

Rust-Oleum® Imagine Neon provides bright, highly visible color on a variety of surfaces. It is ideal for indoor and outdoor projects and also glows under a black light. For best results, apply over a white base coat.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. Apply an undercoat of white primer on darker surfaces for maximum brilliance.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in ½ hour and fully dry in 24 hours. May recoat any time.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clipping: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Aliphatic hydrocarbons, acetone, xylene. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors may ignite explosively and accumulate readily. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVER EXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. ⚠️ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Rust-Oleum® Imagine Neon brinda un color brillante, altamente visible en una variedad de superficies. Es ideal para proyectos de interior y al aire libre y también brilla bajo una luz negra. Para obtener los mejores resultados, aplique sobre una capa de base blanca.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Aplique una primera capa blancapara la preparación en las superficies más oscuras para lograr un brillo máximo. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada trasape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa** basados en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Secca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en ½ hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una otra capa cuando quiera. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

Contiene: Hidrocarburos alifáticos, acetona, xileno. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforo ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] o saiga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. ⚠️ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354403 0619

345652 NEON ORANGE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine

neon
PINK

BRIGHT
FLUORESCENT
FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ (312 g)

Rust-Oleum® Imagine Neon provides bright, highly visible color on a variety of surfaces. It is ideal for indoor and outdoor projects and also glows under a black light. For best results, apply over a white base coat.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. Apply an undercoat of white primer on darker surfaces for maximum brilliance.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: Paint at 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in ½ hour and fully dry in 24 hours. May recoat any time.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pail. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Aliphatic hydrocarbons, acetone, xylene. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors may ignite explosively and accumulate readily. Do not puncture or incinerate (burn) container.

Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVER EXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL. OR FATAL. AVOID CONTACT WITH EYES, SKIN AND CLOTHING. AVOID BREATHING VAPOR AND MIST. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236. For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. ⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Rust-Oleum® Imagine Neon brinda un color brillante, altamente visible en una variedad de superficies. Es ideal para proyectos de interior y al aire libre y también brilla bajo una luz negra. Para obtener los mejores resultados, aplicar sobre una capa de base blanca.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Aplique una primera capa blancapara la preparación en las superficies más oscuras para lograr un brillo máximo. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada trasape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa** basados en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Secca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en ½ hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una otra capa cuando quiera. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No quemé o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

Contiene: Hidrocarburos alifáticos, acetona, xileno. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforé ni incinere (quemé) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INTENDIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] o saiga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. ⚠️ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354404 0619

345653 NEON PINK



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



neon
GREEN

BRIGHT
FLUORESCENT
FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ (312 g)

Rust-Oleum® Imagine Neon provides bright, highly visible color on a variety of surfaces. It is ideal for indoor and outdoor projects and also glows under a black light. For best results, apply over a white base coat.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. Apply an undercoat of white primer on darker surfaces for maximum brilliance.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in ½ hour and fully dry in 24 hours. May recoat any time.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Glossing: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Aliphatic hydrocarbons, acetone, xylene. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors may ignite explosively and accumulate readily. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. SOURCE REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVER EXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236. For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. ⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Rust-Oleum® Imagine Neon brinda un color brillante, altamente visible en una variedad de superficies. Es ideal para proyectos de interior y al aire libre y también brilla bajo una luz negra. Para obtener los mejores resultados, aplique sobre una capa de base blanca.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existan condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Aplique una primera capa blanca para la preparación en las superficies más oscuras para lograr un brillo máximo. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada trasape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa** basados en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Secca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en ½ hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una otra capa cuando quiera. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague(lo para solvente como espíritus de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

Contiene: Hidrocarburos alifáticos, acetona, xileno. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] o saiga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. ⚠️ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354401 0619

345654 NEON GREEN



0 20066 43929 3

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine

neon
YELLOW

BRIGHT
FLUORESCENT
FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ (312 g)

Rust-Oleum® Imagine Neon provides bright, highly visible color on a variety of surfaces. It is ideal for indoor and outdoor projects and also glows under a black light. For best results, apply over a white base coat.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Priming: Use of a Rust-Oleum primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. Apply an undercoat of white primer on darker surfaces for maximum brilliance.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in ½ hour and fully dry in 24 hours. May recoat any time.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Contains: Aliphatic hydrocarbons, acetone, xylene. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors may ignite explosively and accumulate readily. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVER EXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236. For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. ⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-937-8677 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Rust-Oleum® Imagine Neon brinda un color brillante, altamente visible en una variedad de superficies. Es ideal para proyectos de interior y al aire libre y también brilla bajo una luz negra. Para obtener los mejores resultados, aplique sobre una capa de base blanca.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Aplique una primera capa blancapara la preparación en las superficies más oscuras para lograr un brillo máximo. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada trasape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa** basados en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Secca al tacto en 15 minutos y se puede agarrar en ½ hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una otra capa cuando quiera. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

Contiene: Hidrocarburos alifáticos, acetona, xileno. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse o causar una explosión. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] o saiga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, saiga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. ⚠️ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 354402 0619

354001 NEON YELLOW

