

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



sea glass

SEMI-TRANSPARENT
MATTE DECORATIVE FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 11 OZ (312 g)

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM® IMAGINE SEA GLASS is a finish that obscures vision, but lets light shine through painted objects. Ideal for use on mirrors and glass accessories. For a decorative effect, use with a stencil.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that are exposed to repeated water contact such as the inside of a shower door. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Clean surface with soap and water, rinse and let dry.

Painting: Shake can vigorously for two minutes after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 15-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more "wet" coats a few minutes apart for best appearance. (A "wet" coat should appear shiny as it is applied to the surface.) WAIT 10 MINUTES FOR RUST EFFECT.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries completely in 5-10 minutes.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Yolo or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Please Note: Frosted surfaces may be cleaned with a household glass cleaner and soft cloth or hand-washed with liquid soap and water. Do not place items in dishwasher. To remove frosted finish from glass, use lacquer thinner or acetone.

Contains: N-butyl acetate, acetone, liquefied petroleum gas, petroleum distillates. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Vapors may ignite explosively and accumulate readily. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not exposed to heat or store at temperature above 120°F. NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air; get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN CONFORMS TO ASTM D-4236. For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222. ⚠️ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM® CRISTAL DE MAR es un acabado que oscurece la visión, pero deja que la luz brille a través de un objeto pintado. Ideal para su uso en espejos y accesorios de vidrio. Para un efecto decorativo, utilícelo con una plantilla.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre superficies que estén en contacto repetido con el agua como en el interior de una puerta de ducha. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante dos minutos luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 10 a 12 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique 2 o más capas "húmedas" unas pocas minutos aparte para lograr una mejor apariencia. Una capa "húmeda" es aquella que se aplica sobre una superficie que aún está húmeda. ESPERE 10 MINUTOS PARA LOGRAR UN EFECTO ESCARCHADO. Los tiempos de secado y espesa entre una capa y otra corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. Seca completamente en 5-10 minutos. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón abridor durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Descarte el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Desbloqueo:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte alfileres u otros objetos. Las superficies escarchadas pueden ser limpiadas con un limpiador doméstico para vidrio y un trapo suave o pueden ser lavadas a mano con un jabón líquido y agua. No ponga estos objetos en una lavadora de platos automática. Para remover el acabado escarchado desde el vidrio, use un disolvente para lazo o acetona.

Contiene: Acetato de N-butilo, acetona, gas licuado de petróleo, destilados de petróleo. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforo ni incinere (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). AVISO: ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDAMENTE INTENCIONAL AL CONCENTRARSE E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos; la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. Lávese bien después de utilizar el producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Aplague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Aplique el producto con la ventilación adecuada. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le jalan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional]) o salga del área. Primeros Auxilios: Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236. Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. ⚠️ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354395 0619

354050 SEA GLASS



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine



frosted glass

SEMI-TRANSPARENT
MATTE DECORATIVE FINISH

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! ¡LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LOS VAPORES SON PERJUDICIALES. PRODUCE IRRITACIÓN EN LOS OJOS.

NET WT. 11 OZ (312 g)

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM® FROSTED GLASS is a finish that obscures vision, but lets light shine through painted objects. Ideal for use on mirrors and glass accessories. For a decorative effect, use with a stencil.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that are exposed to repeated water contact such as the inside of a shower door. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Clean surface with soap and water, rinse and let dry.

Painting: Shake can vigorously for two minutes after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rotate, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 15-17" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the line in motion while spraying. Apply 2 or more "wet" coats a few minutes apart for best appearance. (A "wet" coat should appear shiny as it is applied to the surface.) WAIT 10 MINUTES FOR DRY EFFECT.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries completely in 5-10 minutes.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Myl or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Please Note: Frosted surfaces may be cleaned with a household glass cleaner and soft cloth or hand-washed with liquid soap and water. Do not place items in dishwasher. To remove frosted finish from glass, use lacquer thinner or acetone.

Contains: Hydrocarbon propellant, acetone, n-butyl acetate, xylenes, aromatic hydrocarbons. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if inhaled, may affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. **Vapors may ignite explosively and accumulate readily. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not exposed to heat or store at temperature above 120°F.** NOTICE: REPORTS HAVE ASSOCIATED REPEATED AND PROLONGED OCCUPATIONAL OVEREXPOSURE TO SOLVENTS WITH PERMANENT BRAIN AND NERVOUS SYSTEM DAMAGE. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid breathing vapor and mist. **Wash thoroughly after use.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during and after use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air; get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with plenty of water and get medical attention immediately. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center 1-800-222-1222.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-337-8877 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM® VIDRIO ESCARCHADO es un acabado que oscurece la visión, pero deja que la luz brille a través de un objeto pintado. Ideal para su uso en espejos y accesorios de vidrio. Para un efecto decorativo, utilícelo con una plantilla. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad este por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre superficies que estén en contacto repetido con el agua como en el interior de una puerta de ducha. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. **Preparación:** Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante dos minutos luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 10 a 12 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique 2 o más capas "húmedas" unas pocas minutos aparte para lograr una mejor apariencia. Una capa "húmeda" es una capa cuando se aplica sobre la superficie.

ESPERE 10 MINUTOS PARA LOGRAR UN EFECTO ESCARCHADO. Los tiempos de secado y espesa entre una capa y otra corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. Seca completamente en 5-10 minutos. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón abridor durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xileno o trementina mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemé ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Desbloqueo:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente, como la trementina mineral. No inserte alfiler u otro objeto en el tallo. Las superficies escarchadas pueden ser limpiadas con un limpiador doméstico para vidrio y un trapo suave o pueden ser lavadas a mano con un jabón líquido y agua. No ponga estos objetos en una lavadora de platos automática. Para remover el acabado escarchado desde el vidrio, use un disolvente para lazo o acetona.

Contiene: Propulsor de hidrocarburos, acetona, acetato de n-butilo, xilenos, hidrocarburos aromáticos. Produce irritación nasal, de la garganta y de la piel. Es perjudicial si se inhala, puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. **Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse y causar una explosión. No perforo ni incinere (quemé) el envase.** La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49°C (120°F). **AVISO:** ALGUNOS INFORMES HAN ASOCIADO LA SOBREEXPOSICIÓN LABORAL REPETIDA Y PROLONGADA A SOLVENTES CON DAÑOS PERMANENTES EN EL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO. EL USO INDEBIDO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O MORTAL. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite inhalar el vapor y el rocío. **Lávese bien después de utilizar el producto.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, las cafeteras, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y después, hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Aplique el producto con la ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Si siente que le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o salga del lugar. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, salga del lugar para respirar aire puro y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-4236.** Para obtener información sanitaria del producto en caso de emergencia, llame a su centro de toxicología al 1-800-222-1222. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 354396 0619

354049 FROSTED GLASS

